

Що означають символи на етикетці з одягу

Прання



Машинне, за температури +30 °С з нейтральними пральними засобами



Щадне машинне із дотриманням температурного режиму



Машинне, за температури +40 °С з нейтральними пральними засобами



Делікатне машинне у великій кількості води з мінімальним механічним впливом



Машинне, за температури +60 °С



Руками, не терти і не віджимати, температура води +40 °С



Машинне за температури +95 °С



Лише хімічне чищення


Машинне сушіння



Сушити можна



За температури + 80 °С




За температури + 40 °С



Лише природне сушіння




За температури + 60 °С



Віджимати заборонено

Природне сушіння




Вертикальне



Вертикальне в затінку



Горизонтальне




Горизонтальне в затінку



Вертикальне, не віджимати



Вертикальне в затінку,
не віджимати



Горизонтальне,
не віджимати



Горизонтальне в затінку,
не віджимати

Прасування



Прасувати можна



За температури до +200 °C



За температури до +110 °C



Прасувати заборонено



За температури до +150 °C



Відпарювати заборонено

Відбілювання



Можна будь-якими відбілювачами



Лише кисневмісними відбілювачами



Можна хлором*



Відбілювати заборонено

Хімічне чищення



Суше будь-якими розчинниками*



Суше заборонено



Суше з тетрахлоретиленом, хлорним етиленом, монофлотрихлорметаном



Вологе без обмежень



Щадне сухе: зменшити температуру та кількість води



Щадне вологе, обмежити механічний вплив



Суше з вуглеводнями, температура кипіння +50...+200 °C



Делікатне вологе, обмежити механічний вплив



Щадне сухе з вуглеводнями: зменшити температуру та кількість води



Вологе заборонено

* У сучасному виробництві одягу символ не використовують.